
A = Tour de taille: Mesure horizontale autour de la taille.
B = Poitrine: Mesure horizontale sous les bras, autour de la partie la plus large de la poitrine.
C = Longueur totale du corps: Mesure du haut de la tête jusqu'au sol, à mesurer sans chaussures.
D = Longueur entrejambe: Mesure de l'entrejambe du pantalon jusqu'au sol, à mesurer sans chaussures.
E = Hanche: Mesure horizontale autour des hanches.



2. Toutes les mesures dans le tableau sont des mesures du corps. Nous recommandons que des mesures soient prises si vous portez des vêtements légers, ne mesurez pas trop serré.

3. Trouvez la taille correcte qui correspond aux mensurations du tableau.

4. Si vous avez besoin d'une taille dont les valeurs dévient de celles mentionnées dans le tableau, nous serons heureux de confectionner un tel vêtement selon vos mesures spécifiques.

Pantalons, cottes à bretelles, combinaisons pour hommes

EN ISO 13688 2013 - en cm	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
Tour de taille (A)	66-74	74-82	82-90	90-98	98-106	106-117	117-129	129-141

EN ISO 13688 2013 - in inches	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
Tour de taille (A)	25,9-29,1	29,1-32,2	32,2-35,4	35,4-38,5	38,5-41,7	41,7-46	46-50,7	50,7-55,5